

Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG

Betrieb Nr: _____

Kunden-Nr.: _____

Rech.-Nr. : _____

Rech.-Dat.: 30.06.16

Auft.-Nr. : _____

Auft.Seite: _____

Fertigst. : 10.05.16

Lf/LstDat.: 10.05.16

Hauptauftr: _____

RECHNUNG

Fahrzeug Nr.	Modell / Typ	Fahrg.-Nr. / Erstzulassung	km / HU AU	angen. / ausgef.
	0234 F 800 ST	WB: _____ 02.10.06	37444	

AW-/ET-Nummer	Bezeichnung	Menge	AW/Std	E-Preis	Gesamt
1161578	Beide Ansaugstutzen aus-/ einbauen/abdichten oder ersetzen		11		107,80
6100502	Software prüfen		2		20,92
1361522	Steuergerät Motorsteuerung programmieren (zu Software prüfen)		3		31,38
0011319	Servicewäsche durchgeführt (ohne Berechnung)		3		0,00
11117720771	Gummimuffe	2		17,26	34,52
32131092152	Schlauchschelle D=59mm	2		1,27	2,54
	Zwischensumme				197,16

Wir empfehlen Original BMW Teile,
damit Ihr(e) BMW ein Original
bleibt.

19,00% MwSt von 197,16 = 37,46

Gesamt Lohn	EUR	160,10
Gesamt Teile	EUR	37,06
Gesamt Steuer	EUR	37,46

Endsumme EUR **234,62**
=====

Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung, ohne Abzug.